


Bewertungszonen für Schwingstärken in mm/s - eff gemessen an Maschinen am Aufstellort (in Anlehnung an ISO 10816 - 3)



Zonen: A = neue Maschine, B = geeignet für Dauerbetrieb, C = nur noch kurz betreiben, D = gefährlich